

COLETA DE AMOSTRA



Furo: SM-32

Cliente:	VAN OORD	Revestimento(m):		Coordenadas:	N: 7.467.692,40 E: 683.219,60
Obra/I.G.:	SONDAGEM GEOTÉCNICA IG.: 1036/11	Inclin. c/ vertical:	0,00	Cota/DHN (m):	-7,35
Local:	FRONTAL AO PIER - PORTO DO RIO	Classificação:	Bruno / Jean	Data de Início:	Data de Término:
Revestimento: ϕ NW, amostrador: ϕ int. 34,90mm ϕ ext. 50,80 mm, peso de 65 kg c/ altura de queda de 75 cm				15/08/2011	15/08/2011

Prof. (m)	Amostra	N° de Golpes		GRÁFICO	ϕ NW	RQD (%)	A	F	C	Perfil	Mudança Camada	Classificação Geológico-Geotécnica
		1° e 2°	2° e 3°									
0,00		30 iniciais	30 finais	0 10 20 30 40 50 60 70 80							0,00	
					NW	0	A1	0	C1	~~~~	0,15	Biotita Gnaiss textura média, cor cinza escuro.
5,00												
10,00												
15,00												
				100 80 60 40 20								
											RECUPERAÇÃO (%)	

Obs: Amostragem realizada através de mergulho, com retirada do material por quebra manual.

Escala 1:100

Lâmina d'água (m)			Lavagem por Tempo				A - Alteração	F - Fraturamento	C - Coerência
Data	Hora	(m)	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	A1 - rocha sã	F1 - praticam. sem fraturas	C1 - coerente
15/08	15:40	8,90	-	-	-	10	A2 - medianam. alterada	F2 - pouco fraturada	C2 - medianam. coerente
-	-	-	-	-	-	10	A3 - muito alterada	F3 - medianamente fraturada	C3 - pouco coerente
-	-	-	-	-	-	10	A4 - totalmente alterada	F4 - muito fraturada	C4 - incoerente
Régua: 1,66m		Obs:	Geraldo de Oliveira Almeida CREA - 86 - 1 - 05312 - 6						
			Fiscalização:						