



CGC: 53.276.010/0001-10 Insc.Est. 407.087.160.115
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 – Caixa Postal 2130 – Distrito Industrial – Jundiaí (SP) Fone (11) 4589-2600 Fax (11) 4589-2626

Jundiaí, 17 de setembro de 2021

À

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

E-mail: cpl@portosrio.gov.br

Ref.: Esclarecimento - Regime de Contratação da Estatal nº 02/2021

A empresa HEXIS CIENTIFICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.276.010/0001-10 com fulcro no item 4 do instrumento convocatório acima referenciado, vem tempestivamente solicitar novos esclarecimentos, conforme a seguir descrito:

1. Confirmação da equipe de manutenção: necessidade de 1 engenheiro, 1 oceanógrafo/hidrógrafo e 2 técnicos?
2. Valor de 34,5 mil mensal deve contemplar também a vigilância do portal e suporte ?
3. Estação móvel do ADCP não tem que possuir transmissão em tempo real (confirmar).
4. Sendo assim qual periodicidade de manutenção e download dos dados? E custo de bateria pra alimentar o equipamento? Quem vai custear?
5. Estação móvel aparece e some diversas vezes ao longo da especificação técnica. Há momentos em que se entende que são 10 estações e momentos que são 11.
6. A boia realmente só pode ser de polietileno? Não pode ser de fibra de vidro com preenchimento de poliuretano de célula fechada?
7. A especificação não fala nada de mergulho. No entanto para a realização da manutenção estação móvel de fundo, o mergulho deverá ser empregado, correto? Neste caso, a atividade de mergulho atendendo Norman 15 tem um custo elevado, de forma que o valor mensal máximo definido não consegue suportar este custo somado ao custo dos funcionários alocados ao projeto, transmissão de dados, técnico responsável pelo suporte remoto 24/7 , e os técnicos de campo;
8. Na licitação não se menciona a manutenção das boias do SiMCosta. A contratada não será responsável por manutenções nestas boias? A contratada deverá providenciar também integração para recepção destes dados para inseri-los no portal do CDRJ? Qual transmissão deverá ser usada? AIS, satélite ou GPRS/3G/4G?



CGC: 53.276.010/0001-10 Insc.Est. 407.087.160.115
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 – Caixa Postal 2130 – Distrito Industrial – Jundiaí (SP) Fone (11) 4589-2600 Fax (11) 4589-2626

9. Se a profundidade de fundeio da boia é de 20 m, porque o ADCP deve ter alcance de 30 a 60 m?
10. O prazo e o custo para elaboração do projeto executivo não estão condizente (50 mil).
11. A licitante deverá obrigatoriamente ter cadastro no CAMR e no CHM(LH), visto que deverá cumprir Norman 17 e 25? Será a contratada responsável por obter a licença? (Lembrar que licença de ODAS pode demorar mais de 3 meses para sair);
12. Na página 48 do edital, nas últimas duas linhas, é mencionado duas estações móveis, porém entende-se que seja apenas uma, correto?
13. No anexo III-D, cronograma de serviços não é citada a estação móvel, por quê?
14. No caso das manutenções da boia, se houver necessidade de mergulho, este serviço deverá ser providenciado pela contratada?
15. Para ficar claro, as manutenções preventivas e corretivas das boias do SiMCosta não serão de responsabilidade da contratada, correto?
16. Solicitamos a gentileza de validar se os documentos anexos (atestados) serão aceitos, frente a solicitação do item 7.4.4 do Edital
17. O valor informado no item 6.18.3 do Edital, seria o valor máximo pago pelo objeto contrato? Pois com aumento dos serviços e do câmbio, será aceito valores maiores do que R\$ 3.944.840,00?

Atenciosamente,

Renata Bonafin do Espírito Santo
Vendedora Interna II