



# Perfil Individual de Sondagem Mista

Furo: SM-06

Cliente: <b>COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO</b>	Revestimento: 13,00m	Coordenadas: N: 7.467.375,08 E: 686.310,27
Obra/I.G.: <b>AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS IG.: 1025/11</b>	Inclin. c/ vertical: 0,00	Cota/DHN (m): -10,20
Local: <b>PORTO DO RIO DE JANEIRO</b>	Classificação: Bruno	Data de Início: Data de Término:
Revestimento: $\phi$ NW, amostrador: $\phi$ int. 34,90mm $\phi$ ext. 50,80 mm, peso de 65 kg c/ altura de queda de 75 cm		20/06/2011 20/06/2011



Lâmina d'água (m)			Lavagem por Tempo				A - Alteração	F - Fraturamento	C - Coerência
Data	Hora	(m)	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	A1 - rocha sã	F1 - praticam. sem fraturas	C1 - coerente
20/06	08:00	10,80	3,06	3,07	1	10	A2 - medianam. alterada	F2 - pouco fraturada	C2 - medianam. coerente
-	-	-	3,07	3,08	1	10	A3 - muito alterada	F3 - medianamente fraturada	C3 - pouco coerente
-	-	-	3,08	3,09	1	10	A4 - totalmente alterada	F4 - muito fraturada	C4 - incoerente
Régua: 2,60m (08:00)		Obs:		Geraldo de Oliveira Almeida CREA - 86 - 1 - 05312 - 6					
Vão Livre ao flutuante 0,50m.		- amostra não recuperada.		Fiscalização:					