


Perfil Individual de Sondagem Mista

Furo: SM-22

Cliente: TRIUNFO / MANGUINHOS - INPH	Revestimento(m): 10,80m	Coordenadas: N: 7.467.960,00 E: 685.620,00
Obra/I.G.: SONDAGEM GEOTÉCNICA IG.: 1036/11	Inclin. c/ vertical: 0,00	Cota/DHN (m): -7,60
Local: PIER TRIUNFO - BAIA DE GUANABARA - RJ	Classificação: Bruno / Jean	Data de Início: Data de Término:
Revestimento: ϕ NW, amostrador: ϕ int. 34,90mm ϕ ext. 50,80 mm, peso de 65 kg c/ altura de queda de 75 cm		06/08/2011 06/08/2011



Lâmina d'água (m)			Lavagem por Tempo				A - Alteração	F - Fraturamento	C - Coerência
Data	Hora	(m)	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	A1 - rocha sã A2 - medianam. alterada A3 - muito alterada A4 - totalmente alterada	F1 - praticam. sem fraturas F2 - pouco fraturada F3 - medianamente fraturada F4 - muito fraturada F5 - em fragmentos	C1 - coerente C2 - medianam. coerente C3 - pouco coerente C4 - incoerente
06/08	09:25	8,80	-	-	-	10			
-	-	-	-	-	-	10			
-	-	-	-	-	-	10			

Obs: Amostra não recuperada

Régua: 2,00m (09:25)
Vão Livre da Plataforma: 1,70m.

Geraldo de Oliveira Almeida CREA - 86 - 1 - 05312 - 6
Fiscalização:

GEODRILL
Engenharia Ltda
(21) 2427-6939