

# Perfil Individual de Sondagem Mista

Furo: SM-30

Cliente:	VAN OORD	Revestimento(m):	14,00m	Coordenadas:	N: 7.468.096,20 E: 683.381,20
Obra/I.G.:	SONDAGEM GEOTÉCNICA IG.: 1036/11	Inclin. c/ vertical:	0,00	Cota/DHN (m):	-12,30
Local:	FRONTAL AO G 32 - PORTO DO RIO	Classificação:	Bruno / Jean	Data de Início:	Data de Término:
Revestimento: $\phi$ NW, amostrador: $\phi$ int. 34,90mm $\phi$ ext. 50,80 mm, peso de 65 kg c/ altura de queda de 75 cm				15/08/2011	15/08/2011

Prof. (m)	Amostra	N° de Golpes		GRÁFICO	NW	RQD (%)	A	F	C	Perfil	Mudança Camada	Classificação Geológico-Geotécnica
		1° e 2°	2° e 3°									
0,00		30 iniciais	30 finais	0 10 20 30 40 50 60 70 80							0,00	
				100,00 %	NW	100	A1	F2	C1		1,40	Granitóide de textura fina, cor cinza.
												LIMITE DA SONDAGEM
5,00												
10,00												
15,00												
				100 80 60 40 20								
											RECUPERAÇÃO (%)	

Escala 1:100

Lâmina d'água (m)			Lavagem por Tempo				A - Alteração	F - Fraturamento	C - Coerência
Data	Hora	(m)	Inicial (m)	Final (m)	Diferença (cm)	Tempo (min)	A1 - rocha sã	F1 - praticam. sem fraturas	C1 - coerente
15/08	09:30	12,50	-	-	-	10	A2 - medianam. alterada	F2 - pouco fraturada	C2 - medianam. coerente
-	-	-	-	-	-	10	A3 - muito alterada	F3 - medianamente fraturada	C3 - pouco coerente
-	-	-	-	-	-	10	A4 - totalmente alterada	F4 - muito fraturada	C4 - incoerente
Régua: 3,00m (09:30)		Obs:		Geraldo de Oliveira Almeida CREA - 86 - 1 - 05312 - 6			<b>GEODRILL</b> Engenharia Ltda (21) 2427-6939		
Vão Livre da Plataforma: 1,40m.		Amostra não recuperada		Fiscalização:					